




DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
En standard

- Porte métallique sur pivot simple face pour accès aux caves et parties communes
- Ouvrant et dormant en acier électrozingué 15/10e
- Ouvrant avec 3 omégas de renfort
- Dormant en Z ou épaisseur 58 selon configuration de pose (voir coupes ci-après)
- Ferrage sur pivot
- Serrure 1 point
- Seuil tôle pli écrasé
- Poignée extérieure vissée
- Finition thermolaquée par poudre polyester avec 19 teintes RAL au choix selon nuancier Cibox (fiche technique n° FTPHAP140)


En option

- Dormant en acier EZ 20/10e
- Ouvrant simple face en acier EZ 20/10e
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Mécanisme de verrouillage 2 points breveté disponible sur pose en applique extérieure porte tirante (coupe cas I)
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure (voir faisabilité selon configuration de pose)
- Ventilation (trous oblongs) sur porte intérieure uniquement
- Poignée pavé soudée à l'extérieur
- Béquilles sur porte intérieure uniquement
- Teinte RAL hors nuancier Cibox sur demande

MODÈLE STANDARD DORMANT EN Z
Cas I : pose en applique extérieure - porte tirante

Cas J : pose en applique intérieure - p. poussante

Passage libre ouverture à 90°

$$= LF - 65$$

$$= HF - 25$$


Ouverture maximum à 110°


* 150 mm en standard, côte variable selon option.

MODÈLE DORMANT ÉPAISSEUR 58 MM


Cas K : pose en applique extérieure - porte tirante

Passage libre ouverture à 90° : LF - 65 HF - 25




Cas L : pose en applique extérieure - p. poussante

Passage libre ouverture à 90° : LF - 101 HF - 42




Cas M : pose en applique intérieure - porte tirante

Passage libre ouverture à 90° : LF - 101 HF - 42




Cas N : pose en applique intérieure - p. poussante

Passage libre ouverture à 90° : LF - 65 HF - 25






MODÈLE DORMANT ÉPAISSEUR 58 MM

Cas O : pose en tableau - porte tirante



Cas P : pose en tableau - porte poussante



Passage libre à ouverture 90° :
= LF - 101
= HF - 42

Ouverture maximum à 110°